



NIEUWSBRIEF NR12.



De onderzochte oeverconstructie



Asbest in bodem

Ingenieursbureau Broomans BV

Melkweg 8
1841 JJ Stompetoren

E-mail: info@broomans.nl
Website: www.broomans.nl
Tel: (072)5037050
Fax: (072)5037051

MEI-JUNI 2011

Broomans onderzoekt lang object...

Dat Ingenieursbureau Broomans BV asbestonderzoek uitvoert vanuit een hoogwerker, boot of te voet komt frequent voor.

Recent heeft Ingenieursbureau Broomans BV een object onderzocht van wel anderhalve kilometer lang. Het betrof de oeverconstructie van de Weesper-trekvaart in Amsterdam Zuid-Oost.

De beschoeiing wordt vervangen en vooruitlopend op deze werkzaamheden moest voor de aanvraag van een omgevingvergunning een asbestinventarisatie te worden uitgevoerd. De constructie bestond uit stalen damwandplaten, basaltblokken, hout en beton.

Langs de oostelijke zijde van de Weesper-trekvaart loopt alleen een fietspad, waardoor de locatie per auto niet te bereiken was. Het onderzoek is het daarom milieuvriendelijk uitgevoerd, op de fiets.

Zo kon in relatief korte tijd de gehele oeverconstructie worden geïnspecteerd met onderzoeksgereedschap onder handbereik.

Een goed voorbeeld van onze flexibiliteit in het veld.

Broomans gaat de bodem in...

Omdat opdrachtgevers graag alle werkzaamheden door één bedrijf later uitvoeren is het van belang om aan alle wensen van de klant te kunnen voldoen.

Omdat bij de sloop van bijvoorbeeld een woningcomplex vaak ook een beeld van de bodemgesteldheid nodig is willen wij onze diensten uitbreiden met bodemonderzoek naar de aanwezigheid van asbest.

Voor dit onderzoek dient Ingenieursbureau Broomans BV, SIKB 2000/2018 gecertificeerd te zijn en te beschikken over voldoende opgeleid personeel en geschikte apparatuur.

Wij zijn in een vergevorderd stadium en verwachten halverwege 2011 gecertificeerd te zijn voor deze werkzaamheden. Hierdoor kunnen wij een beter totaalpakket aanbieden aan de klant.